

## Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

| Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ANGEL.2453S</b> Decespugliamento e pulizia del terrazzo a confine con EX dello studente per l' esecuzione di indagini strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Attestazione del 15/01/2025</a> |
| <b>ATNEO.1774S</b> Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) <i>Liquidazione attività a canone ed extracanone del 4° trimestre 2024 (OTT-NOV-DIC)</i> | <a href="#">Attestazione del 17/01/2025</a> |
| <b>ATNEO.2462S</b> Verifica messa a terra sugli impianti elettrici delle strutture afferenti all'UTAC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Attestazione del 17/01/2025</a> |
| <b>SGT00.2456F</b> Fornitura sistemi audio video presso aule complesso San Giovanni – Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Attestazione del 29/01/2025</a> |
| <b>SGT00.2453L</b> Intervento di ricarica e manutenzione di estintori per il Complesso San Giovanni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Attestazione del 29/01/2025</a> |
| <b>SEDCE.2453L</b> Intervento urgente per il restauro delle balaustre dello scalone della Minerva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Attestazione del 29/01/2025</a> |
| <b>MEZ08.2548L</b> Riqualficazione e ripristino degli impianti TD delle Aule didattiche e degli spazi comuni presenti nel Complesso di Mezzocannone 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Attestazione del 03/02/2025</a> |
| <b>REGGP.2361L</b> Lavori urgenti per la messa in sicurezza e/o la sostituzione degli infissi all'interno del complesso universitario Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria Manutenzione Ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Attestazione del 03/02/2025</a> |
| <b>ATENO.2465L</b> Lavori per la sostituzione delle lampade di emergenza e delle batterie degli UPS in dotazione presso gli Edifici afferenti UTAC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Attestazione del 20/02/2025</a> |
| <b>ATENO.2459L</b> Interventi di potatura delle piante di alto fusto negli spazi esterni di San Marcellino e in Salita Moiarriello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Attestazione del 21/02/2025</a> |
| <b>SGT00.2460L</b> Intervento per la sostituzione di n. 17 batterie allarme/bidirezionale per il Complesso di San Giovanni a Teduccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Attestazione del 25/02/2025</a> |
| <b>PAUFF.2452L</b> Lavori di riparazione arredi presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Edilizia e l'Ufficio Prevenzione e Protezione 3 siti al Palazzo Uffici in via G. Cesare Cortese n° 29 – Napoli                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Attestazione del 26/02/2025</a> |
| <b>TARI3.2452L</b> Intervento urgente per il ripristino degli impianti di condizionamento a servizio della Sala Macchine del CSI e del CLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">Attestazione del 10/03/2025</a> |
| <b>AVELL.2453L</b> Lavori di completamento della rete di trasmissione dati presso la nuova sede di Avellino del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Attestazione del 13/03/2025</a> |
| <b>SGT00.2461L</b> Lavori per l'adeguamento ad uso deposito di un locale al piano interrato presso il Modulo P5 del complesso di San Giovanni a Teduccio – Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Attestazione del 17/03/2025</a> |
| <b>ATNEO.2457L</b> Sostituzione circolatori e pompe sommerse presenti nelle centrali termofrigorifere e negli impianti di sollevamento acque nere e di falda                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Attestazione del 25/03/2025</a> |
| <b>MASCA.2454L</b> Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici sezione Microbiologia ubicati al primo piano edificio Mascabruno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Attestazione del 03/04/2025</a> |
| <b>ATNEO.1774S</b> servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) liquidazione attività a canone ed extra canone del 1° trimestre 2025 (gen-feb-mar)       | <a href="#">Attestazione del 04/04/2025</a> |
| <b>ATNEO.2466L</b> Connessione alla rete di Ateneo di nuovi edifici universitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Attestazione del 14/04/2025</a> |

## Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUS07.2551L</b> Lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un locale per celle climatiche sito al piano seminterrato dell'Edificio 81A nel Parco Gussone<br>Manutenzione ordinaria                                                                                          | <a href="#">Attestazione del 16/04/2025</a> |
| <b>GUS00.2552L</b> Lavori di somma urgenza per il ripristino della fornitura di energia elettrica per i complessi servizi dalla cabina di trasformazione edificio 81/a nonché ripristino del normale funzionamento del quadro di media tensione della cabina mt/bt dell'edificio 81/a | <a href="#">Attestazione del 28/04/2025</a> |
| <b>MASCA.2552L</b> Intervento di somma urgenza indispensabile per lavori di riparazione di una perdita idrica su una tubazione antincendio nell'edificio Mascabruno.                                                                                                                  | <a href="#">Attestazione del 28/04/2025</a> |
| <b>TLAMA.2452L</b> intervento di somma urgenza indispensabile per la messa in sicurezza a seguito di una notevole perdita della montante acqua potabile principale a servizio dell'azienda agricola di Torrelama – Bellizzi (SA) del Dipartimento di Agraria – Portici                | <a href="#">Attestazione del 28/04/2025</a> |
| <b>REGGP.2552L</b> Lavori di adeguamento e ripristino del locale Ex Spogliatoio Impresa di Pulizie sito al piano primo della Reggia di Portici.                                                                                                                                       | <a href="#">Attestazione del 06/05/2025</a> |
| <b>FRULL.2453S</b> Servizio per la redazione e presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, inerente l'edificio universitario del Frullone                                  | <a href="#">Attestazione del 07/05/2025</a> |
| <b>SGTL3.24552L</b> Lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione presso il laboratorio Polimerlab sito nell'edificio L3 del complesso universitario di San Giovanni                                                                                                  | <a href="#">Attestazione del 12/05/2025</a> |
| <b>ATNEO.2458L</b> Intervento mirato ad evitare il deterioramento del manto bituminoso, applicando sulla superficie uno strato di vernice a protezione dei raggi UV. Edifici interessati Orto Angel                                                                                   | <a href="#">Attestazione del 21/05/2025</a> |
| <b>ORTO1.2451L</b> Lavori di ripristino di serre e alcuni ambienti nell'Orto Botanico                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Attestazione del 11/06/2025</a> |
| <b>SGTL3.2453S</b> Servizio per rilievo, verifica ed esecuzione di n. 1 prova di carico su solaio in acciaio presso l'edificio L3 del Complesso San Giovanni in Corso Nicolangelo Protopisani n. 70                                                                                   | <a href="#">Attestazione del 12/06/2025</a> |
| <b>SGT00.2551L</b> Lavori di elettrificazione banchi aule e sale studi presso l'edificio "A1A" e laboratorio di Meccatronica presso l'edificio "D" del complesso di San Giovanni                                                                                                      | <a href="#">Attestazione del 19/06/2025</a> |
| <b>AVELL.2452L</b> interventi impiantistici ed edili per la messa in sicurezza di vari locali per la sede di Avellino                                                                                                                                                                 | <a href="#">Attestazione del 25/06/2025</a> |
| <b>GUS09.2551L</b> sostituzione e potenziamento di quadro elettrico generale per installazione di 3 apparecchiature ultrasensibili nel laboratorio n.6 dell'edificio 84 - parco Gussone Dipartimento di Agraria                                                                       | <a href="#">Attestazione del 26/06/2025</a> |
| <b>BITEC.2552L</b> lavori di adeguamento impianto di rilevazione 4° piano corpo c – biotecnologia                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Attestazione del 26/06/2025</a> |
| <b>SGT00.2552L</b> Lavori di allestimento temporaneo di aule presso edificio A7 e spostamento attrezzature nell'edificio A1A del complesso San Giovanni                                                                                                                               | <a href="#">Attestazione del 30/06/2025</a> |
| <b>GUS17.2551L</b> Lavori di ripristino del solaio di copertura di n. 2 locali al piano secondo dell'Edificio 76 a seguito di sfondellamento - P.co Gussone                                                                                                                           | <a href="#">Attestazione del 29/07/2025</a> |
| <b>REGGP.2553L</b> lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto fognario all'ingresso del Real Parco Gussone                                                                                                                                                                | <a href="#">Attestazione del 29/07/2025</a> |
| <b>REGGP.2555L</b> lavori di ripristino di una tubazione idrica presente nel giardino dell'orto dell'edificio Reggia di Portici.                                                                                                                                                      | <a href="#">Attestazione del 01/08/2025</a> |
| <b>SGTL3.2552L</b> Lavori di eliminazione di infiltrazione idrica e ripristino di una porzione di terrazzo del Modulo L3 nel Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio                                                                                                       | <a href="#">Attestazione del 30/09/2025</a> |

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | **Anno 2025**

|                                                                                                                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SGT00.2554L</b> Lavori di sistemazione corpo guardiola lato parcheggio all'aperto con ingresso via Protopisani e rifacimento segnaletica | <a href="#">Attestazione del 02/10/2025</a> |
| <b>SGT00.2556L</b> Rimborso spese pagamento istruttoria licenza fognatura per i moduli A6-A7 del Complesso di San Giovanni a Teduccio       | <a href="#">Attestazione del 06/10/2025</a> |